Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Кордиант», филиал Акционерного общества «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Подготовительный цех по производству резиновых смесей № 2					
Подготовительный участок					
108/ 1А. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 020211500	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
108/ 2А. Машинист резиносмесителя 021414000, 021415000, 021416000	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
108/ 3А. Машинист резиносмесителя 020311100, 020312100, 020313100, 020316100, 020315100, 020317100, 020355100, 020358000	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			

	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 4. Машинист резиносмесителя 020355000	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 5А. Машинист экструдера 021415600, 021415700	Провести ревизию вытяжной вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 6. Холодильщик резиновых смесей 020313000, 020315800	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 7А. Вальцовщик резиновых смесей 020311200, 020312200, 020313200, 020317200, 020316200, 020315300, 020357800, 020357900, 020355800	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Провести ревизию вытяжной вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 9А. Смазчик 020335900	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 10А. Холодильщик резиновых смесей 021415500, 021415400, 021414600	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Контрольная лаборатория					
Сборочно-вулканизационный цех по производству шин ЦМК №3					
Подготовительный участок					
108/ 13. Вальцовщик резиновых смесей 030231300	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 14. Вальцовщик резиновых смесей 030247900	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 15. Машинист каландра 030247500	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 16. Машинист каландра 030247600	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 17. Машинист каландра 030231100	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			

108/ 18. Оператор по перезарядке транспортных систем 030248000	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 19. Оператор по перезарядке транспортных систем 030231400	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Сборочный участок					
108/ 24А. Изготовитель колец 030311600	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 25. Наладчик технологического оборудования 030321900	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 26А. Машинист экструдера 030311100	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 27А. Оператор по перезарядке транспортных систем 030316800	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 28А. Сборщик покрышек 030314100, 030314200, 030314300, 030314400, 030314700, 030315000, 030315300, 030315600, 030315900, 030316200, 030316500, 030316600	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 30. Флипперовщик бортовых колец 030311200	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок вулканизации					
108/ 31А. Вулканизаторщик 030417300	Установить местные отсосы от вулканизаторов	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

		рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции	Снижение интенсивности воздействия фактора (микро-климат)			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 32А. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 030432100	Установить местное освещение на рабочем месте	Увеличение искусственной освещенности			
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса			
26/ 2. Наладчик технологического оборудования 030423400	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 33. Обрезчик резиновых изделий 030417800, 030417700	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 34А. Ремонтировщик резиновых изделий 030418200	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 35. Транспортировщик 030418500	Установить местные отсосы от вулканизаторов	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции	Снижение интенсивности воздействия фактора (микро-климат)			
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 36. Транспортировщик 030432300	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
108/ 37. Транспортировщик 030432400	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Сборочно-вулканизационный цех по производству легковых шин № 4					

Подготовительный участок					
4509А. Наладчик технологического оборудования 040250900	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
4179. Изготовитель колец 040217900	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
4604А. Закройщик резиновых изделий и деталей 040260400	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
4859А. Машинист экструдера 040285900	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
Сборочный участок					
4510А. Наладчик технологического оборудования 040351000	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок вулканизации					
4271А. Окрасчик резиновых изделий 040427100	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции	Снижение интенсивности воздействия фактора (микроклимат)			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок контроля качества продукции					
26/ 6А. Контролер шинного производства 040505400	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Привлекать работников к перемещению тяжестей	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех по производству шин ЦМК № 5					
Подготовительный участок					
Сборочный участок					
Участок заключительных операций					
Участок оснастки					
Обслуживание участка вулканизации цеха по производству шин					

ЦМК №5 в корпусе "Р"					
108/ 79. Чистильщик оснастки и приспособлений 590526300	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Установить средства механизации	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции	Снижение интенсивности воздействия фактора (микроклимат)			
Ремонтный цех					
Участок промышленной электроники и электроавтоматики. Ремонт и обслуживание оборудования корпусов А,П,Б,И,К подгот.цех № 2, участок сажеподачи					
108/ 82. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 400323500	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 83. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 400329600	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 84. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 400322800	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 85. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 400323600	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			

108/ 86. Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 400333700	Провести ревизию вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
108/ 87. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 400322900	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
108/ 88. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 400330700	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
Участок промышленной электроники и электроавтоматики. Группа промышленной электроники					
Цех энергоснабжения					
Участок пароводоснабжения. Обслуживание энергоустановок					
108/ 77А. Машинист насосных установок 300311700	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники)	Снижение интенсивности воздействия шума			
Участок электроснабжения. Ремонт и обслуживание сетей и подстанций					
Отдел индустриализации					
Дирекция					
Отдел корпоративного сервиса					
Группа по документообороту					

Дата составления: 23.10.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. главного инженера		Неделяев В.В.	01.11.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СПК (должность)	(подпись)	Нагацкая О.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
Заместитель директора филиала по персоналу (должность)	(подпись)	Винокурова А.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
Начальник ООТиЗ (должность)	(подпись)	Исаичева Ю.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
И.о. главного механика - начальник отдела (должность)	(подпись)	Исаев А.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
Главный технолог (должность)	(подпись)	Житков О.Г. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
Заместитель директора филиала по экономике и финансам (должность)	(подпись)	Миронова О.Ю. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
Заместитель директора филиала по правовым и корпоративным вопросам (должность)	(подпись)	Иванова Е.В. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	(подпись)	Елизарова И.П. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	01.11.2026 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5539 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Крестина М.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии)	23.10.2026 (дата)